

11

10

9

8

7

6

4

Vis à aggl.Tf 3 30

Limite du pied N°4 replié

Mise en place du cube n°7 au montage

L'OUTIL EN MAIN

CALENDRIER  
PERPETUEL

Echelle:1


Etudié et réalisé  
C.MERAT D.M TROYES

Dessiné A.J. Troyes

②



C.P. Epaisseur 5

La pièce n°2 en CP. de 7 mm d'épaisseur non perforée n'a pas été représentée.



Epaisseur 20

④




③

⑪

⑩

⑨



Pour 11 L=300

Pour 10 L=360

Pour 9 L=400

L'OUTIL EN MAIN

CALENDRIER PERPETUEL

Echelle 1:1


Etudié et réalisé

C. MERAT D.M. TROYES

Dessiné: A.J. Troyes


2/4

A 200



⑧

2 pièces symétrique par rapport à l'axe AB



⑦

Epaisseur 20

Bandes à découper et à coller sur les barres 9 10 et 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Juillet

Aout

Septembre

Octobre

Novembre

Decembre

Janvier


Février

Mars


Avril

Mai

Juin



Décoration des  
cubes N° 7



L'OUTIL EN MAIN

CALENDRIER

PERPETUEL

Echelle 1:1

Etudié et réalisé  
C.MERAT D.M. TROYES

Dessiné: A.J.Troyes

3/4

